

* (1) Rezistorii R8 si R9 au rolul de terminatori pentru traseele lungi de pe placă de bază prin care HB și HS vin la acest modul. În practică am avut probleme cu zgomot care afectă aceste 2 semnale, rezultatul fiind pierderea sincronizării verticale și/sau orizontale.

Dacă imaginea este "feliată" sau topaie pe ecran, aceste două rezistoare vor rezolva problema.


ATENȚIE:

Schemele placii de bază v.0.2 precum și cablajul placii de bază rev.3.16a contin doi rezistori de terminare a semnalelor HB și HS în zona circuitului de formare a semnalului video. Dacă aceștia sunt instalati pe placă de bază și acest codor PAL este folosit cu placă de bază rev.3.16a, rezistorii R08 și R09 din schema de fata NU MAI TREBUIESC INSTALATI !

* (1) Resistors R8 and R9 are meant as terminations for the long lines on the mainboard that bring HB and HS to this module. In practice I had trouble with crosstalk affecting these 2 signals, resulting in loss of vertical and horizontal sync. If the image is sliced and/or jumping, these 2 resistors will fix the problem.

WARNING:

Mainboard v.0.2 schematics as well as the rev.3.16a circuit board contain 2 terminator resistors on HB and HS signals in the Video Circuit area. If these are installed on the mainboard and this PAL coder is being used with the rev.3.16a mainboard, then R08 and R09 in the schematic shown here ARE NOT TO BE INSTALLED !



* (2) Schema originală (initială) pe care am folosit-o la vremea respectivă era concepută cu rezistoarele R4 și R6 conectate ca mai sus. Datorită faptului că semnalul video generat la CoBra nu furnizează un semnal de sincronizare cadre conform cu standardul, semnalul videocomplex color produs cu acest codor PAL poate cauza probleme la afișarea pe anumite receptoare TV. De aceea a fost introdusa o modificare constând în înlocuirea rezistoarelor R4 și R6 cu cîte o diodă, conectate ca în figura. Modificarea reduce durata impulsului de sincronizare cadre la valoarea standard. Autorul modificării este Y03GHM de pe forumul RomanianHomeComputer.

* (2) The original schematic I used back in '92 was designed with resistors R4 and R6 connected as per this schematic. Due to the fact that the video signal generated by CoBra does not provide a vertical sync pulse according to the standard, the color composite signal generated with this PAL coder might cause some problems if displayed on certain TV receivers. This is why a modification was introduced, consisting in the replacement of R4 and R6 with diodes connected as shown here. This modification reduces the length of the vertical sync pulse to the standard value. The author of this modification is Y03GHM from the RomanianHomeComputer forum.

TITLE μC CoBra - Codor PAL
CoBra μC - PAL Coder

FILE: CoBra

REVISION: 0.5

PAGE 1 OF 1

DRAWN BY: ElectroNNix